

Bénéteau Oceanis 473

159.000 €

Beschreibung

Bénéteau Oceanis 473 es un crucero moderno con interiores muy espaciosos, gran bañera (2 ruedas) y excelentes prestaciones en navegación. Vela mayor de sables forzados, Génova enrollable, hélice de proa, cubierta de taca nueva (2022), 2 neveras eléctricas, radar, piloto automático, versión 3/4 cabinas con 3 baños, son algunas de las características que pueden llamar su atención.



El Bénéteau Oceanis 473 está en excelentes condiciones, amarrado en Mallorca, y disponible para su visita.

Allgemeine Informationen

Jahr:	2002	Motor:	Yanmar
Länge:	14,30	Leistung:	100 HP
Flagge:	Belgier	Referenz:	MB20490
Material:	GFK	Standort:	Mallorca

Abmessungen

Gesamtlänge:	14,30	Wasserlinienlänge:	13,36
Breite:	4,31	Tiefgang:	2,10
Ballast:	3.209 Kg	Rumpflänge:	14,15

Verteilung

Kabinen:	4	Salon	
Küche		Badezimmer:	3
Kojen:	9	Salon-Kojen	
Kartentisch			

Motor - Sanitär - Elektrik

Motormodell:	4JH3-HTE	Motortyp:	Innenborder
Kraftstofftyp:	Diesel	Anzahl der Motoren:	1

Leistung pro Motor:	100
Motorstunden:	1460
Anzahl der Duschen:	4
Batteriekapazität:	577 Ah

Anzahl der Zylinder:	4
Wasserkapazität:	600
Anzahl der Batterien:	4

Motor-Ausrüstung

- Innenbordmotor mit Welle
- Fäkalien tank
- Deck-Dusche
- Elektrische Bilgenpumpe
- Landanschluss
- Voltmeter

- Zwillingsräder
- Druckwasseranlage
- Manuelle Bilgenpumpe
- Boiler
- Batterieladegerät

Elektronik

- Kompass
- Geschwindigkeitsmesser
- GPS Kartenplotter
- Radar

- Echolot
- Windmesser
- UKW-Radio mit DSC
- Selbststeueranlage

Takelage - Segel

- Boom vang
- Rollfock
- Lazy bag
- Salingslinien: 2

- Großsegel
- Lazy Jack
- Anzahl der Masten: 1


Verschiedene Ausrüstung

- Teakholz-Deck
- Gangway
- Elektrische Ankerwinde
- Musik, Soundsysteme
- Spray Hood
- Badden platform
- Backofen
- Elektrischer Kühlschrank

- Teakholz im Cockpit
- Bugstrahlruder
- Anker und Kette
- Bimini-top
- Marine-WC
- Gasherd
- Doppelte Spüle

Fotos





Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Daten werden mit bestem Willen angeboten, jedoch übernehmen wir keine Verantwortung für mögliche Fehler im Text und empfehlen eine Inspektion an Bord zur Überprüfung. Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend.