

Rodman 38

210.000 €

Beschreibung

Die RODMAN 38 Fly ist ein moderner Kreuzer mit klaren Linien, sehr guter Ausstattung und in ausgezeichnetem Zustand. Eine XXL-Flybridge, ein sehr gut genutztes Innenraumkonzept mit 2 Kabinen und 2 Toiletten, 2 Volvo-Penta-Dieselmotoren, ein Bugstrahlruder, ein Gyro-Stabilisator sowie Lithium-Batterien sind nur einige der Merkmale, die Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Die Rodman 38 liegt auf Mallorca vor Anker und kann besichtigt werden.



<https://youtu.be/oIlLPHwLtZk>

Allgemeine Informationen

Jahr:	2003	Motor:	Volvo Penta
Länge:	11,40	Leistung:	720
Flagge:	Spanisch	Referenz:	MB10611
Material:	GFK	Standort:	Mallorca

Abmessungen

Breite:	3,91	Tiefgang:	0,86
---------	------	-----------	------

Verteilung

Kabinen:	2	Salon	
Küche		Badezimmer:	2
Kojen:	6	Salon-Kojen	

Motor - Sanitär - Elektrik

Motormodell:	TAMD63P	Motortyp:	Innenborder
Kraftstofftyp:	Diesel	Anzahl der Motoren:	2
Leistung pro Motor:	360	Anzahl der Zylinder:	6
Motorstunden:	1000	Dieselpazität:	860

Wasserkapazität: 400

Anzahl der Duschen: 3

Motor-Ausrüstung

- Innenbordmotor mit Welle
- Hydraulische Steuerer
- Fäkalien tank
- Heizung
- Elektrische Bilgenpumpe
- Landanschluss
- 12V/220V-Wandler
- Amperemeter

- Hydraulische Trim Tabs
- Zwillingsräder
- Druckwasseranlage
- Deck-Dusche
- Boiler
- Batterieladegerät
- Voltmeter

Elektronik

- Kompass
- GPS Kartenplotter
- Radar
- EPIRB

- Echolot
- UKW-Radio mit DSC
- Selbststeueranlage

Verschiedene Ausrüstung

- Klimaanlage
- Teakholz im Cockpit
- Bugstrahlruder
- Außenbordmotor
- Elektrische Ankerwinde
- Fernsehen
- Bimini-top
- Badden platform
- Elektroherd
- Doppelte Spüle
- Tiefkühltruhe

- Heizung
- Hydraulische Gangway
- Schlauchboote
- Rettungsinsel
- Anker und Kette
- Musik, Soundsysteme
- Elektrische Toilette
- Fly bridge
- Mikeowellenofen
- Elektrischer Kühlschrank

Fotos





Brochure

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Daten werden mit bestem Willen angeboten, jedoch übernehmen wir keine Verantwortung für mögliche Fehler im Text und empfehlen eine Inspektion an Bord zur Überprüfung. Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend.