

Rodman 38

210.000 €

Descripción

El RODMAN 38 Fly es un crucero moderno, de líneas depuradas, muy bien equipado y en excelente estado. Fly bridge XXL, interiores muy bien aprovechados con 2 cabinas y 2 aseos, 2 motores Diesel Volvo Penta, hélice de proa, Giroestabilizador, baterías de litio, son algunos aspectos que llamarán su atención. El Rodman 38 está amarrado en Mallorca y disponible para su visita.



<https://youtu.be/olILPHwLtZk>

Información General

Año:	2003	Motor:	Volvo Penta
Eslora:	11,40	Potencia:	720
Bandera:	Española	Referencia:	MB10611
Material:	Fibra	Localización:	Mallorca

Medidas

Manga:	3,91	Calado:	0,86
--------	------	---------	------

Distribución

Cabinas:	2	Salón	
Cocina		Aseos:	2
Literas:	6	Literas en salón	

Motor - Fontanería - Electricidad

Modelo del motor:	TAMD63P	Tipo de motor:	Intraborda
Tipo de combustible:	Diesel	Número de motores:	2
Potencia por motor:	360	Número de cilindros:	6
Horas de motor:	1000	Capacidad gasoil:	860

Capacidad de agua: 400

Número de duchas: 3

Equipamiento Motor

- Transmisión por eje
- Dirección hidráulica
- Depósito de aguas negras
- Calefacción
- Bomba de achique eléctrica
- Toma tierra
- Inversor 12V/220V
- Amperímetro

- Flaps hidráulicos
- Doble rueda de timón
- Grupo eléctrico de presión de agua
- Ducha en cubierta
- Calentador de agua / Boiler
- Cargador de baterías
- Voltímetro

Electrónica

- Compás
- GPS plotter
- Radar
- Radio baliza EPIRB

- Sonda
- Radio VHF con DSC
- Piloto automático

Equipamiento Varios

- Aire acondicionado
- Teca en bañera
- Hélice de proa
- Motor fuera borda
- Molinete de ancla eléctrico
- TV
- Toldo Bimini
- Plataforma de baño
- Cocina eléctrica
- Fregadero doble
- Congelador

- Calefacción
- Pasarela hidráulica
- Neumática
- Balsa salvavidas
- Ancla y cadena
- Música, sistemas de sonido
- WC eléctrico
- Fly bridge
- Horno Microondas
- Nevera eléctrica

Fotos





Brochure

Todos los datos reflejados en esta ficha son ofrecidos con la mejor voluntad, sin embargo, no nos haremos responsables de los posibles errores reflejados en el texto y aconsejamos una inspección a bordo para su comprobación. Este documento no es contractual.