


## Copino VS-47 - 65.000 €



### Beschreibung

Das COPINO VS-47 ist ein mallorquinisches Llaud (typisches Boot der Balearen) mit Kabinen. Ein geräumiges Cockpit, eine komfortable Zirkulation an Deck, sehr gut verwendet Hartholz Interieur (5 Kojen) und hell, Komfort und Eleganz sind einige der Highlights dieses Modells. Die COPINO VS-47 ist sehr gut ausgestattet (Bugstrahlruder, Sonnenkollektoren, elektrischer Kühlschrank, GPS Plotter, Solarium, etc.), in gutem Allgemeinzustand, in Mallorca vertäut, und steht für Ihren Besuch zur Verfügung.

### Allgemein

<b>Hersteller:</b> Copino	<b>Modell:</b> VS-47	<b>Länge:</b> 9,24 m
<b>Baujahr:</b> 2000	<b>Flagge:</b> Spanisch	<b>Motorleistung:</b> 250 HP
<b>Motor:</b> Yanmar	<b>Material:</b> GFK	<b>Ref:</b> MB10548

### Vermessung

**Breite:** 3,32 m

### Layout

<b>Anz. Kabinen:</b> 1	<b>Toiletten:</b> 1	<b>Küche</b>
<b>Salon</b>	<b>Anz. Kojen:</b> 5	<b>Anz. Kojen in Saloon</b>

### Motor - Klempnerei - Elektrik

<b>Motor-Marke:</b> Yanmar	<b>Motormodell:</b> 4JH3 DTHE	<b>Treibstoff:</b> Innenborder
<b>Fuel type:</b> Diesel	<b>Anzahl der Motoren:</b> 2	<b>Leistung pro Motor:</b> 125
<b>Anzahl der Zylinder:</b> 4	<b>Innenbordmotor mit Welle</b>	<b>Motorstunden:</b> 1200
<b>Reisegeschwindigkeit:</b> 12	<b>Hydraulische Steurer</b>	<b>Steuerrad</b>
<b>Treibstofftank:</b> 500	<b>Trinkwassertank:</b> 800	<b>Trinkwassertank</b>
<b>Druckwasseranlage</b>	<b>Anzahl der Duschen:</b> 2	<b>Elektrische Bilgenpumpe</b>
<b>Boiler</b>	<b>Anzahl der Batterien:</b> 3	<b>Landanschluss</b>
<b>Batterieladegerät</b>	<b>Solarmodule</b>	<b>Voltmeter</b>

## Elektronik

<b>Kompass</b>	<b>Echolot</b>	<b>GPS Kartenplotter</b>
<b>UKW Seefunkgerät mit DSC</b>	<b>Multifunction screen</b>	<b>Selbststeueranlage</b>

## Ausrüstung

<b>Bugstrahlruder</b>	<b>Elektrische Ankerwinde</b>	<b>Anker und Kette</b>
<b>Sonnensegel</b>	<b>Bimini-top</b>	<b>Elektrische Toilette</b>
<b>Badden platform</b>	<b>Spüle</b>	<b>Elektrischer Kühlschrank</b>

*Alle Daten, die in diesem Blatt wiedergegeben werden, werden mit dem besten Willen angeboten, jedoch übernehmen wir keine Verantwortung für mögliche Fehler, die im Text wiedergegeben werden, und wir empfehlen eine Inspektion an Bord zur Überprüfung. Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend.*





