


Menorquin 45 - 45.000 €



Descripción

El MENORQUIN 45 es un llaüt (típica embarcación de las islas Baleares) con cubierta semi-cabinada, bañera amplia, cómoda circulación en cubierta, gran solarium de proa, interiores de madera muy bien aprovechados (5 literas) y luminosos. Una embarcación ideal para el crucero familiar al puro estilo balear y para la pesca de siempre. El MENORQUIN 45 ofrece además las ventajas de una construcción moderna, de equipamiento de última generación y de una motorización superior a la normal. El MENORQUIN 45 está en buen estado general, amarrado en Mallorca, esta disponible para su visita.

Información general

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Marca: Menorquin | Modelo: 45 | Eslora: 8,76 |
| Año: 1989 | Bandera: Española | Potencia de motor: 400 |
| Motor: Volvo Penta | Material: Fibra | Ref: MB10559 |

Medidas

Manga: 3,13

Distribución

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| Camarote: 1 | Aseos: 1 | Cocina |
| Literas: 5 | Literas en salón | |

Motor - Fontanería - Electricidad

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Marca del motor: Volvo Penta | Modelo del motor: TAM41B | Tipo de motor: Intraborda |
| Tipo de combustible: Diésel | Número de motores: 2 | Potencia por motor: 200 |
| Número de cilindros: 6 | Transmisión por eje | Horas del motor: 3000 |
| Flaps | Rueda | Grupo eléctrico de presión de agua |
| Bomba de achique eléctrica | Número de baterías: 3 | Toma de tierra |

Cargador de baterías

Electrónica

Compás

GPS Plotter

Radio VHF con DSC

Radar

Piloto automático

Equipamientos varios

Cubierta de teca

Balsa salvavidas

Molinete de ancla eléctrico

Ancla y cadena

Toldo de sol

Toldo Bimini

WC marino

Plataforma de baño

Cocina de gas

Fregadero

Nevera eléctrica

Teca en cubierta

Todos los datos reflejados en esta ficha son ofrecidos con la mejor voluntad, sin embargo, no nos haremos responsables de los posibles errores reflejados en el texto y aconsejamos una inspección a bordo para su comprobación. Este documento no es contractual.





