

Nordia 45

25.000 €

Beschreibung

Die Nordia 45 ist ein Hochseekreuzer mit Stahlrumpf und Ketch-Takelage. Ihre Linienführung ist unverkennbar und typisch für diese niederländischen Segelboote: ein halbüberdachtes zentrales Cockpit, ein Heck mit Bounty-Bullaugen und ein verzierter Bugbom aus Holz.



Das Boot hat ein Leck erlitten, das zu einer teilweisen Überflutung des Innenraums geführt hat, wodurch der Motor unter Wasser geraten ist.

Der Motor ist blockiert, und das Boot muss einer Generalüberholung unterzogen werden, insbesondere was die Elektrik, die Elektronik und die gesamte Ausrüstung betrifft. Das Holz und die Böden scheinen unbeschädigt zu sein.

Allerdings weist das Teakdeck mehrere Stellen mit Rost auf, die behandelt werden müssen.

Der angegebene Verkaufspreis ist symbolisch und ermöglicht es dem Käufer, in die Sanierung zu investieren, um diese wunderschöne Nordia 45 wieder genießen zu können.

Vor dem Wassereinbruch verfügte das Boot über folgende Ausrüstung: hydraulisches Bugstrahlruder, hydraulisch versenkbare Badeplattform, Großsegel, Fock, Genua und Stagesegel in gutem Zustand, Genua-Rollreiffanlage, Rollreiffanlagen am Groß- und Fockmast sowie starre Salingstützen.

Allgemeine Informationen

Jahr:	1977	Motor:	Perkins
Länge:	13,65	Leistung:	76
Flagge:	Britisch	Referenz:	MB20488
Material:	Stahl	Standort:	Mallorca

Abmessungen

Gesamtlänge:	14,90
Breite:	3,84

Wasserlinienlänge:	10,10
Tiefgang:	1,90

Verteilung

Kabinen:	3
Küche	
Kojen:	8
Kartentisch	

Salon	
Badezimmer:	2
Salon-Kojen	

Motor - Sanitär - Elektrik

Motormodell:	4236
Kraftstofftyp:	Diesel
Leistung pro Motor:	76

Motortyp:	Innenborder
Anzahl der Motoren:	1
Anzahl der Zylinder:	4

Motor-Ausrüstung

- Innenbordmotor mit Welle

- Steuerrad

Takelage - Segel

- Boom vang
- Rollfock
- Stagsegel
- Selbstholen-Winchen
- Bowsprit
- Salingslinien: 1
- Weitere Informationen: 2020

- Rollreff-Großsegel
- Mesana
- Winchen
- Spi-Bäume
- Anzahl der Masten: 2
- Takelageart: Ketch

Verschiedene Ausrüstung

- Teakholz im Cockpit
- Elektrische Ankerwinde
- Marine-WC
- Backofen
- Elektrischer Kühlschrank

- Bugstrahlruder
- Anker und Kette
- Gasherd
- Spüle

Fotos



Fehler im Text und empfehlen eine Inspektion an Bord zur Überprüfung. Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend.